245362



Herstellerinformation für Schutzkleidung



Wichtige Information

Diese Herstellerinformation ist Bestandteil des Produkts und besteht aus drei sich ergänzenden Dokumenten. Die Teile 1 und 2 finden Sie unter www.rofa.de, der Teil 3 befindet sich am Bekleidungsteil.

Die Informationen wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Herstellerinformation keine Haftung übernommen werden - gleich aus welchem Rechtsgrund.

Herstellerinformation Teil 1 PSA - Normen, Gesetze und Produktkennzeichnungen

Herstellerinformation Teil 2 Informationen für den Anwender

Herstellerinformation Teil 3 Modellspezifische Informationen Lesen Sie vor der Benutzung alle Teile der Herstellerinformation sorgfältig. Bewahren Sie alle Teile der Herstellerinformation auf und händigen Sie diese bei Weitergabe der Schutzkleidung an Dritte aus.

Diese Informationen unterstützen Sie bei der sicheren Anwendung von Schutzkleidung als persönliche Schutzausrüstung (PSA).

Verwendete Symbole:



Warnung vor Situationen, die zu Verletzungen führen könnten bzw. Warnung vor naheliegenden Fehlern oder möglichen Gefahren



Hinweise, Verwendungstipps, oder zusätzliche Informationen

Herstellerinformation Teil 3: Modellspezifische Informationen

Hersteller

rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG

Fabrikstr. 23 Telefon 059238980 48465 Schüttorf eMail info@rofa.de Website www.rofa.de

Zertifizierungsinstitut

Sächsisches Textilforschunginstitut e.V. - 161

Annaberger Str. 240 09125 Chemnitz



Systemüberwachung Kategorie III

DEKRA

Produkt

Bezeichnung Artikelnummer 245362 Latzhose 362

MULTI SEVEN

Materialzusammensetzung

Oberstoff 1 30% Polyester 29% Modacryl 20% Aramid 20% Viskose 1% sonstige Faser

Oberstoff 2 78% Baumwolle 20% Polyester 2% sonstige Faser

Pflegehinweise

Haushaltspflege







Die ausführlichen Pflegehinweise entnehmen Sie dem Teil 2 der Herstellerinformation

Nicht einweichen. Nur zusammen mit gleicher oder ähnlicher Warnschutzkleidung behandeln.

Keine Bleichmittel, keine Aufheller und keine Weichspüler verwenden.

Nicht übertrocknen

Nach jeder Wäsche zur Erhaltung des Chemikalienschutzes und der Schmutz- und Wasserabweisung mit Hydrophob-Fluorcarbon der Fa. Kreußler behandeln. Bei Anwendung von einem anderem Fluorcarbonmittel ist der Nachweis in Bezug auf die Einhaltung der Eigenschaften des Gewebes und der zertifizierten Normen und Klassen erneut zu erbringen. Reflexstreifen nicht bügeln.



245362

Schutz und Klassifizierung

Schutzkleidung mit elektrostatischer Ableitfähigkeit nach EN 1149-3:2004 und EN 1149-5:2008



Die antistatische Wirksamkeit ist nur bei sicherer Erdung der Personen/Kleidung gegeben, z.B. durch antistatisches Schuhwerk nach EN ISO 20345 oder Berufsschuhe nach EN ISO 20347 - ieweils mit der



Es ist auf vollständige Bedeckung des Körpers zu achten. Die Kleidung ist als Anzug geschlossen zu



Vor dem Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0 und bei Vorhandensein sehr explosibler Gase/Dämpfe der Explosionsgruppe IIC ist eine spezielle Risikoanalyse vorzunehmen.



Bei Benutzung von nicht durch Patten abgedeckte Taschen ist darauf zu achten, dass mitgeführte Arbeitsmittel ebenfalls den Anforderungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen genügen



Die elektrostatische Ableitfähigkeit kann durch Tragen und Verschleiß, durch Pflege und durch Kontaminationen beeinträchtigt werden.



Es ist sicherzustellen, dass sich abnehmbares Zubehör wie z.B. Namensschilder mit Klettbänder in explosionsgefährdeten Bereichen nicht von der Kleidung löst.

Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren nach EN ISO 11611:2015



Das Gewebe ist nicht für den Flexeinsatz geeignet. Bei Flexarbeiten ist unbedingt zusätzlich eine Lederschürze tragen

Erhöhter Sauerstoffgehalt in der Luft verringert die Schutzwirkung. Vorsicht ist beim Arbeiten in engen Räumen geboten.



Es kann ggf, zusätzliche PSA als Körperschutz notwendig sein, z.B. beim Überkopfschweißen,



Die Leistungsklasse orientiert sich jeweils an dem niedrigeren Schutzniveau bei einer Kombination aus Jacke und Hose.



Schweißerschutzkleidung schützt nur gegen kurzen unbeabsichtigten Kontakt mit spannungsführenden Teilen eines Stromkreises, der für das Lichtbogenschweißen vorgesehen ist. Bei erhöhter Gefährdung sind zusätzliche isolierende Schutzmaßnahmen erforderlch.

Schutzkleidung - Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen nach EN ISO 11612:2015



Wird die Schutzkleidung von zufälligen Spritzern geschmolzenen Metalls oder brennbarer Flüssigkeit beaufschlagt, muss der Träger sofort seinen Arbeitsplatz verlassen und die Schutzkleidung ablegen und zwar so, dass die Spritzer keinen Kontakt zu der Haut bekommen; danach muss die Kleidung gereinigt oder entsorgt werden.



Im Falle von Spritzern geschmolzenen Metalls sind Verbrennungsrisiken nicht auszuschließen, wenn die Kleidung direkt auf der Haut getragen wird.



Die Kombination aus Jacke und Hose unterschiedlicher Leistungsklassen orientiert sich am jeweils



Die Prüfergebnisse wurden nach 5 Pflegezyklen ermittelt

Chemiklienschutzkleidung nach EN 13034:2005+A1:2009 (Typ6) (eingeschränkte Schutzleistung)





Die Schutzfunktion gegen weitere Chemikalien oder andere Konzentrationen müssen im Einzelfall am

Die volle Schutzwirkung ist nur bei kompletter Körperbedeckung gewährleistet. Dieses PSA-Produkt ist gegebenenfalls durch weitere Schutzkleidung zu ergänzen.

Ligenschalten	(EN 6530:2005)	(EN 6530:2005)
NaOH 10%	3	3
H2SO4 30%	3	3
o-Xylen	3	2
Butan-1-ol	2	2
Eigenschaften	Leistungsklasse	
Abriebfestigkeit (EN 530)	6	
Weiterreissfestigeit (EN ISO 9073-4)	3	
Höchstzugkraft (EN ISO 13934-1)	5	
Durchstichfestigkeit (EN 863)	2	
Nahtfestigkeit (EN ISO 13935-2)	5	

Abweisungsinder (P) Penetrationsinder (P)

Allgemeine Anforderungen an PSA nach EN 13688:2013

Figenechaften



Die Kleidung ist nach jeder Reinigung und vor jedem Tragen auf Restverschmutzung und mechanische Beschädigungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren bzw. auszutauschen.



Gemäß Prüfung nach EN 14362-1 sind keine Azofarbstoffe, die karzinogene Amine freisetzen,

Warnkleidung nach EN ISO 20471:2013



Die Leuchtdichte des Gewebes und die Rückstrahlwerte der Reflextreifen verringern sich durch Verschmutzung und Verschleiß



Die Reflexstreifen müssen immer sichtbar sein, z. B. keine Abdeckung durch Knickfalten am Ärmel oder Tragen von Stiefeln über dem Hosenbein.



Bei Anpassungen an den Träger (Kürzungen, Ausstattung mit Emblemen) dürfen die normativ definierten Gesamtflächen an Hintergrundmaterial und Reflexstreifen nicht unter deren Mindestfläche reduziert werden! Mindestabstände sind einzuhalten.



Farbe und Leuchtdichte wurden im Original und zusätzlich nach 5 Pflegezyklen ermittelt. Informationen über Prüfergebnisse nach weiteren Pflegezyklen erfordern zusätzliche Prüfungen.



Eine maximale Anzahl Pflegezyklen kann nicht angegeben werden, da der Reinigungszyklus nicht der einzige Einflussfaktor bezüglich Lebensdauer der Kleidung ist. Die Lebensdauer hängt ebenfalls von Gebrauch, Pflege, Lagerung usw. ab.



Reflexstreifen können optische Unregelmäßigkeiten aufweisen, welche keinen Reklamationsgrund darstellen, da die Reflexionswirkung weiterhin gegeben ist.

Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines Lichtbogens nach IEC 61482-2:2009



Diese Schutzkleidung ist keine elektrisch isolierende Schutzkleidung gemäß EN 50286:1999.

Der vollständige Personenschutz erfordert zusätzliche, geeignete Schutzausrüstung wie Schutzhelm mit Visier und Schutzhandschuhe.

Die Jacke ist in Kombination mit einer Latz- oder Bundhose, die mindestens Klasse 1 erfüllt, zu tragen.

Shirts und Unterwäsche aus synthetischen Fasern, die bei Einwirken von Störlichtbogen schmelzen, sollten nicht getragen werden (z.B. Polyamid, Polyester).

Grundlegende Warnungen

Die Schutzkleidung ist stets geschlossen zu tragen.



Die verwendete Knieverstärkung ist "kein Knieschutz im Sinne der EN 14404:2005"

Die begrenzte Flammausbreitung geht ggf, verloren, sobald die Kleidung verunreinigt wird. Dies gilt auch für entzündliche Substanzen, Schmutz, Feuchtigkeit und Schweiß. Veränderung, Pflege oder Reparatur von Multinormen-Schutzkleidung müssen alle normativen



Anforderungen der zertifizierten Kombination dauerhaft erfüllen. Reparaturen dürfen nur von fachkundigem Personal und mit Originalstoff und Originalnähgarn durchgeführt werden. Die Forderungen der genannten Normen sind einzuhalten



Die Ware ist lichtempfindlich und somit dunkel zu lagern.